

Monitoraggio geodetico Dissesto Piodina, Brissago

Periodo 2024

Committente UTC Brissago

PRESTAZIONI

Monitoraggio geodetico

DESCRIZIONE

In zona Piodina a Brissago, dopo la frana improvvisa di inizio marzo, UTC e geologo responsabile hanno deciso di avviare un monitoraggio geodetico della zona. Su tutto il perimetro instabile e sugli edifici adiacenti sono stati posati dei prismi di misura che permettono di determinare eventuali spostamenti o cedimenti della parete rocciosa.