

# Monitoraggio geodetico versante insabili Mergoscia

Periodo      2023 - oggi      Committente      Privato  
Ingegnere      Baumer SA, geologi consulenti

## PRESTAZIONI

- Rete punti fissi
- Monitoraggio geodetico

## DESCRIZIONE

La zona oggetto del monitoraggio è conosciuta già da diversi anni a causa di diversi eventi di grandi dimensioni. Già del 1941, a seguito di un evento franoso, circa 80 della strada cantonale sono stati distrutti. Negli anni si sono susseguiti diversi eventi di piccola o media intensità. A seguito di queste instabilità, si è deciso di installare un monitoraggio geodetico che permette di analizzare meglio l'evolversi della situazione. Sono stati installati una decina di punti di controllo su edifici o muri di sostegno in pietra che vengono controllati regolarmente.